

Fig. 14

5/27





Fig. 15





Fig. 16

7/27




Fig. 17




Fig. 18






Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24





Fig. 25








Fig. 27




Fig. 28




Fig. 29












Fig. 30














Fig. 39








Ion Mill Exposed Probe Coat Material



Strip Tip Coating if Needed



Strip Hard Mask from Tips




Fig. 47a

27/27

